



MERRET "FAX - INFO"

Fax: 02 - 8191 7087

Vodičská 675/30, 198 00 Praha 9

Chcete-li být pravidelně informováni o novinkách v našem sortimentu, věnujte prosím pár minut vyplňení a odeslání tohoto formuláře.

Firma:

Jméno:

Pracovní zařazení:

Oddělení:

Adresa:

Město:

PSČ:

Telefon:

Fax:

Před odesláním faxem
prosím zvětšit
na 141 % (A5)
nebo
na 200 % (A4)

Čím se zabývá Vaše firma?

.....

Jaké měřící přístroje od firmy MERRET používáte?

.....

O jaké měřící přístroje firmy MERRET máte zájem?

.....

Který typ přístroje Vám chybí v naší nabídce?

.....

Návod k použití



MT 370T/C

3 3/4 MÍSTNÝ TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY

TECHDOK - MT370T/C - 97 - v.1.1

MERRET



Záruční list



Výrobek: **MT 370T/C**

Typ:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 12 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

© 1997 MERRET, s.r.o.

MERRET s.r.o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9


! NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA !



Tel: 02 - 8191 7086
Fax: 02 - 8191 7087

E-Mail: **MERRET@MERRET.CZ**

Rozměry a montáž přístroje



Obsah

1. Popis přístroje	4
2. Přípravení	5
3. Nastavení a ovládání	6
Úměry	7
Nastavení typu termočípku a teploky v kompenzační krabičce	8
Datový výstup	8
Blokování přístupu	9
4. Programovací schéma	12
5. Chybová hlášení	13
6. Datový protokol RS232	14
7. Technická data	16
8. Rozměry a upevnění přístroje	18
9. Záruční list	19



Popis přístroje

POPIS

Model MT 370T/C je 3 3/4 místní panelový teploměr pro termočlánky j a K. Základem přístroje je jednočipový mikropřípravce a přesný A/D převodník, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. Kompenzace studených konců je nastavitelná (0° – 75°C) podle teploty v kompenzační krabiči. Přístroje jsou kalibrovány v °C.

OVLÁDÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá čtyřmi tlačítka umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou uložena v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Přístup do jednotlivých programových kroků lze zablokovat. Dvojitý komparátor, který patří do standardního vybavení přístroje je určený pro hledání dvou mezních hodnot s releovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterézu. Dosázení a překročení nastavených mezi je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. Funkce Hold (zastavení měření) se ovládá kontaktem přes výstupní konektor.

ROZŠÍŘENÍ

Datový výstup je pro svou rychlosť a přesnost vhodný k přenosu naměřených údajů na další sekundární zobrazení nebo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232.

POUŽITÍ

Měření a vyhodnocení teploty.

Připojení

Dolní konektor: konektorková svorkovnice, průřez vodiče do 1 mm²
Datový konektor: Canon - DB 9

Mechanické vlastnosti

Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 96 x 48 x 137 mm
Otvor do panelu: 92 x 43,5 mm

Provozní podmínky

Doba ustálení: do 30 minut po zapnutí
Pracovní teplota: 0° – 50°C (standardně)
Skladovací teplota: -10° – 85°C
Krytí: IP54 - čelní panel
Provedení: bezpečnostní třída I
Zkuš.napětí vstupu: proti komparátoru = 1950 V
Izodolnost napájení: proti měřicímu vstupu 2 kV (pro 220 VAC a VAC)
proti měřicímu vstupu 500 V (pro DC03)
EMS, EMI dle DIN:
EN 50081
ISO 1000-4-2/Třída 3
ISO 1000-4-4/Třída 3
ISO 1000-4-5



Technická data

Měřící rozsah

K (NiCr-Ni)	50° ... 1000°C	1350°C
J (Fe-CuNi)	50° ... 700°C	900°C

Zobrazení

Displej: 0 ... 1999
intenzivní červené nebo zelené LED, výška číslic 14 mm
Desetinná tečka: pevná

Přesnost přístroje

TK: 40 ppm/°C
Přesnost: $\pm 0,1\%$ z rozsahu ± 1 digit
Rychlosť: 5 měření/s
Rozlišení: 1°C
Komp.st.konce: nastavitelná podle teploty v komp.krabici (0° - 75°C, krok 5°C)
Watch-dog: reset po 1,2 s
Kalibrace: při 25°C a 60 % r. v.

Komparátory

Limita 1: 0...1999
Limita 2: 0...1999
Hystereze: 0....999
Výstupy: 2 relé s přepínacím kontaktem (~220 V/3 A)


Datový výstup

Formát dat: rychlosť 150,...9600 Baud
- 7 datových bitů + parita + 1 stop bit
RS 232 izolovaná, jednosměrná komunikace
vysílání naměřených dat lze ovládat signálem CTS
izolační odpor > 100 MΩm při 500 VDC


Napájení

20 - 28 VAC/50 Hz
180 - 240 VAC/50 Hz, 6 VA
DC03, 12 - 32 VDC/max. 500 mA, izolované, (při 24 VDC/max. 150 mA)

Připojení



DATOVÉ VÝSTUPY



Nastavení a ovládání

V následujícím popisu jsou uvedeny všechny funkce a ovládání teploměru MT 370T/C. Přístup do programovacích kroků je závislý na Vaši objednávce. Nastavení a ovládání přístroje se provádí čtyřmi tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možno listovat v ovládacím programu a nastavovat požadované hodnoty.



FUNKCE TLAČÍTEK

- (+) Volba programového módu

FUNKCE TLAČÍTEK V PROGRAMOVACÍM MÓDU


- (+) - krokání v pozicích P1 – P4
(-) - předčasné ukončení programování, bez potvrzení změn
(←) - v aktivním režimu je použito na posunování přes jednu dekádu
(↑) - v aktivním režimu je použito na nastavování čísla na jedné dekádě
(J) - potvrzení vybraného programovacího módu
- potvrzení naprogramované hodnoty

Při prodlevě delší než 12 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu!!!


PROGRAMOVACÍ MÓDY

- P1: Nastavení limit a hystereze
P2: Nastavení typu termočlánku a teploty v kompenzační krabici
P3: Nastavení datového výstupu
P4: Blokování přístupu k jednotlivým programovacím krokům

NEJJEDNODUŠŠÍ PROPOJOVACÍ KABEL



ÚPLNÝ PROPOJOVACÍ KABEL






Datový protokol RS 232

Datový protokol je v 7-Bitové ASCII formátu dle obr.4.

- Startbit (nízká úroveň)
- 7-bitové slovo
- Parita, sudá
- Stopbit (vysoká úroveň)



STXxxxxETXBCC



STX Návěstí před zprávou (Hex: 02)
ETX Ukončení zprávy (Hex: 03)
BCC Kontrolní součet (XoR)
- všech 8 bitů


První znak přenáší informaci o stavu limit

- | | |
|---|---------------------------|
| 0 | žádná limita není aktivní |
| 1 | aktivní limita 1 |
| 2 | aktivní limita 2 |
| 3 | aktivní limita 1 a 2 |

Příklad:

Hodnota na displeji 1,33, limita 1 aktivní
STX1 1,33ETXBCC HEX: 02B1A0A0B12E33303AF

Signálem CTS lze ovládat vysílání linky. Je-li aktivní (+7 V) linka vysílá, není-li aktivní linka ukončí vysílání po přenosu celého bloku.



LIMITY

Mezní hodnoty lze plynule nastavovat v celém měřicím rozsahu. K sepnutí dojde při dosažení a překročení nastavené hodnoty.

Hystereze lze také nastavovat v plném měřicím rozsahu a udává rozdíl o který musí měřená hodnota poklesnout oproti nastavené limítě, aby relé rozeplo.

() > P1. . . > () > L1 >

() (zobrazí posledně nastavenou hodnotu s blikající poslední číslicí) >

() (můžete nastavit číslo na jedné dekádě) >

() (přechod na vyšší dekádu) >

() (potvrďte požadované nastavení) >

HYST. (na 3 s, pak posledně nastavená hystereze s blikající poslední číslicí) >

() (můžete nastavit číslo na jedné dekádě) >

() (přechod na vyšší dekádu) >

() (potvrďte požadované nastavení) >

() > P1. . . > () > L2 > () > L2 >

() (zobrazí posledně nastavenou hodnotu s blikající poslední číslicí) >

() (můžete nastavit číslo na jedné dekádě) >

() (přechod na vyšší dekádu) >

() (potvrďte požadované nastavení) >

HYST. (na 3 s, pak posledně nastavená hystereze s blikající poslední číslicí) >

() (můžete nastavit číslo na jedné dekádě) >

() (přechod na vyšší dekádu) >

() (potvrďte požadované nastavení) >



Chybová hlášení



NASTAVENÍ TYPU TERMOČLÁNKU A TEPLITRY V KOMP.KRABICI

V kroku P2 se nastavuje typ termočlánku "0" (typ K) nebo "1" (typ J) a díle teplota v kompenzační krabici v rozsahu 0° ~ 75°C (s krokem 5°C).
Všechna nastavení jsou uchována v paměti přístroje i po jeho vypnutí.

Pro vstup do P2 je nutné povolení přístupu v kroku P4 (odečist číslo 64)!
Po nastavení zobrazení v P2 se tento přístup opět automaticky zakáže!

= = P2 . . . =

TYP na 3 s, pak posledně nastavený typ termočlánku =

TC 0 posledně nastavený typ termočlánku (0 - K, 1 - J) =

(změna typu termočlánku) =

(povrďte požadované nastavení) =

KOMP na 3 s, pak posledně nastavená hodnota komp. teploty s blikající poslední číslicí =

(můžete vzestupně krokovat po 5°C) =

(potvrďte požadované nastavení)

Displej	Závada	Odstanění závady
Err .0	Matematická chyba (dělení nulou)	Zkontrolujte nastavení v P2
Err .1	Velikost měřené hodnoty je pod měřicím rozsahem přístroje	Zkontrolujte hodnotu vstupního signálu
Err .2	Velikost měřené hodnoty je nad měřicím rozsahem přístroje	Zkontrolujte hodnotu vstupního signálu
Err .3	Matematické přetížení displeje	Chyba v zadávaných hodnotách. Zkontrolujte nastavení v P1 a P2
Err .4		
Err .5	Chyby při zápisu do EEPROM	Při trvalé signalizaci je nutno zaslat přístroj do opravy
Err .6	Špatně zadáne heslo	Nastavte správné číslo

DATOVÉ VÝSTUPY

Formát datových výstupů je nastavitelný v programovém kroku P3 a zadává se zde v číselném tvaru,
který vyjadřuje součet čísel Vám požadovaných parametrů z následující tabulky.


150 Baud	0	7 bitů + parita + 1 stop bit	0
300 Baud	1		
600 Baud	2		
1200 Baud	3		
2400 Baud	4		
4800 Baud	5		
9600 Baud	6		

Příklad:

9600 Baud, 8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity

6

Programovací schema



$(\square) = (\square) = (\square) = P3 \dots = J =$

$L00$ (na 3 s, pak posledně nastavená hodnota s blikající poslední číslicí) »

Δ (můžete nastavit číslo na jedné dekádě) »

\leftarrow (přechod na vyšší dekádu) »

J (potvrďte požadované nastavení) »

BLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPŮ

Tato funkce slouží pro zakázání změny nastavení v daném programovacím kroku (přístup na zobrazení je vždy volný) a je nastavitelná v P4. Zadává se ve tvaru čísla, které vyjadřuje součet čísel Vám vybraných omezení z následující tabulky.

Blokování přístupů je dvouúrovňové

- 1) zablokování změny nastavení v programovacích krocích P1...P3
- obsluha přístroje se může podívat na nastavené hodnoty bez možnosti jejich změn
- 2) zablokování přístupu do programovacího kroku P4
- obsluha přístroje se může podívat na nastavené hodnoty bez možnosti jejich změn + čísleň zablokovat přístup do P4

Hodnoty pro zakázání změny nastavení

Limita 1	1
Limita 2	2
Datový výstup	16
Nastavení typu T/C a komp. teploty	64 (automaticky)

Je-li kodové číslo "Heslo" = 0

$(\square) = (\square) = (\square) = (\square) = P4 \dots = J =$

$N, L00,$ (na 3 s)

NE (potvrzení současného číselného kódu) »

$*(\Delta) =$

RHO (můžete nastavit nové číselné heslo, max. 4 číslice) »



• J =

(na displeji se rozbalí číslo muta) »

(můžete nastavit číslo na jedné dekádě) »

(přechod na výšší dekádu) »

(potvrdíte nový číselný kód) »

(na 3 s, pak postupně nastaví hodnota pro zakázaný přístup s blížící poslední číslicí) »

(můžete nastavit číslo na jedné dekádě) »

(přechod na výšší dekádu) »

(potvrdíte požadované nastavení)

• J =

(na displeji se rozbalí číslo muta) »

(můžete nastavit číslo na jedné dekádě) »

(přechod na výšší dekádu) »

(potvrdíte nový číselný kód) »

(na 3 s, pak postupně nastaví hodnota pro zakázaný přístup s blížící poslední číslicí) »

(můžete nastavit číslo na jedné dekádě) »

(přechod na výšší dekádu) »

(potvrdíte požadované nastavení)

V případě zapomenutí čísla existuje kód univerzální a to 8177.

• J =

(na displeji se rozbalí číslo muta) »

(můžete nastavit číslo na jedné dekádě) »

(přechod na výšší dekádu) »

(potvrdíte číselný kód) »

(na 3 s) nebo ER86, při zadání správného kódu

(potvrzení současného číselného kódu) »

vložka • A nebo • J

* A =

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »

(můžete nastavit nové číselní helo, max. 4 čísla) »