



# **OMD 201RS**

---

**4/6 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ  
VELKOPLOŠNÝ displej**

ZOBRAZOVACI DAT Z RS 232/485  
ASCII/MESSBUS/PROFIBUS



## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jističi)!

Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat EN 61 010-1 + A2.

Tento přístroj není bezpečný proti výbuchu!

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

Přístroje řady OMD 201 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Splňuje následující evropské a české normy:

ČSN EN 55 022, třída B

ČSN EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -11

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

## **PŘIPOJENÍ**

Přívody zdroje z hlavního vedení musí být odděleny od měřicích přívodů.



## **ORBIT MERRET, spol. s r.o.**

Vodičská 675/30

198 00 Praha 9

Tel: +420 - 281 040 200

Fax: +420 - 281 040 299

e-mail: [orbi@merret.cz](mailto:orbi@merret.cz)

[www.orbit.merret.cz](http://www.orbit.merret.cz)



<b>1.</b>	<b>Obsah</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Popis přístroje</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Připojení přístroje</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Nastavení přístroje</b>	<b>8</b>
	Symboly použité v návodu	10
	Nastavení DT a znaménka (-)	10
	Funkce tlačítek	11
	Nastavení/povolení položek do "USER" menu	11
<b>5.</b>	<b>Nastavení "LIGHT" menu</b>	<b>12</b>
<b>5.0</b>	Popis "LIGHT" menu	12
Nastavení vstupního rozsahu	16	
Nastavení limit	22	
Nastavení datového vstupu	24	
Nastavení analogového výstupu	26	
Nastavení barev displeje	28	
Volba typu menu (LIGHT/PROFI)	30	
Obnova výrobního nastavení	30	
Volba jazykové verze menu přístroje	31	
Nastavení nového přístupového hesla	31	
Identifikace přístroje	32	
<b>6.</b>	<b>Nastavení "PROFI" menu</b>	<b>34</b>
<b>6.0</b>	Popis "PROFI" menu	34
<b>6.1</b>	"PROFI" menu - VSTUP	
6.1.1	Nulování vnitřních hodnot	36
6.1.2	Nastavení měřicího typu	37
6.1.3	Nastavení hodin reálného času	39
6.1.4	Volba funkcí externích ovládacích vstupů	39
6.1.5	Volba doplňkových funkcí tlačítek	42
<b>6.2</b>	"PROFI" menu - KANALY	
6.2.1	Nastavení parametrů pro měření (zobrazení, filtry, d.tečka, popis)	46
6.2.2	Nastavení matematických funkcí	50
6.2.3	Volba vyhodnocení min/max. hodnoty	52
<b>6.3</b>	"PROFI" menu - VÝSTUP	
6.3.1	Volba záznamu dat do paměti přístroje	54
6.3.2	Nastavení limit	55
6.3.3	Volba datového výstupu	59
6.3.4	Nastavení analogového výstupu	60
6.3.5	Volba zobrazení, barev a jasu displeje	62
<b>6.4</b>	"PROFI" menu - SERVIS	
6.4.1	Nastavení adresy dálkového IR ovladače	64
6.4.2	Volba programovacího módu „LIGHT“, „PROFI“	65
6.4.3	Obnova výrobního nastavení	65
6.4.4	Volba jazykové verze menu přístroje	66
6.4.5	Nastavení nového přístupového hesla	66
6.4.6	Identifikace přístroje	66
<b>7.</b>	<b>Nastavení položek do "USER" menu</b>	<b>68</b>
<b>8.</b>	<b>Datový protokol</b>	<b>70</b>
<b>9.</b>	<b>Chybová hlášení</b>	<b>72</b>
<b>10.</b>	<b>Tabulka znaků</b>	<b>73</b>
<b>11.</b>	<b>Technická data</b>	<b>74</b>
<b>12.</b>	<b>Rozměry a montáž přístroje</b>	<b>76</b>
<b>13.</b>	<b>Záruční list</b>	<b>77</b>

## 2.1

**POPIS**

Model OMD 201UNI je 4/6 místný panelový programovatelný přístroj, pro zobrazování dat z seriových linek RS 232/485 s protokolem ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS.

Displej má nastavitelné barevné zobrazení - červená/zelená/oranžová.

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

**PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ**

Volba: vstupní rozsah - integer/float

Protokol: ASCII/MESSBUS  
MODBUS - RTU  
PROFIBUS DP\*

Zobrazení: -9999...9999 (-99999...99999)

**DIGITÁLNÍ FILTRY**

Exponenciální průměr: z 2...100 měření

Zakrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej

**MATEMATICKÉ FUNKCE**

Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření

Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu

Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota

Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina, sin x

**EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ**

Lock: blokování tlačítka

Hold: blokování displeje/přístroje

Tára: aktivace táry/nulování táry

Nulování MM: nulování min/max hodnoty

Paměť: ukládání dat do paměti přístroje

\* popis je uveden v samostatném návodu

## 2.2

**Ovládání**

Přístroj se nastavuje a ovládá dálková IR ovládáním. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech:

**LIGHT      Jednoduché programovací menu**

- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněně volitelným číselným kódem

**PROFI      Kompletní programovací menu**

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněně volitelným číselným kódem

**USER      Uživatelské programovací menu**

- může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit)
- přístup je bez hesla

Všechny programovatelné parametry jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).



Kompletní ovládání a nastavení přístroje lze provádět přes komunikační rozhraní OM Link, které je standardním vybavením každého přístroje.

Ovládací program je volně dostupný ([www.orbit.merret.cz](http://www.orbit.merret.cz)) a jediným požadavkem je zakoupení OML kabelu pro propojení přístroje s PC. Vyrábí se ve verzi RS 232 i USB a je kompatibilní se všemi přístroji ORBIT MERRET. Další možnosti připojení je pomocí datového výstupu RS 232 nebo RS 485 (bez nutnosti OML kabelu).

Program OM LINK ve verzi „Basic“ Vám umožní připojení jednoho přístroje s možností vizualizace a archivace v PC. Verze OM Link „Standard“ nemá žádné omezení počtu připojených přístrojů.

## 2.3

**Rozšíření**

**Pomocné napětí** je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky oddělené.

**Komparátory** jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ÓD-DO. Limity mají nastavitelnou hysterezu v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0...99,9 s. Dosažení nastavených mezd je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.

**Datové výstupy** jsou pro svou rychlosť a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídicích systémů. V nabídce je izolovaná RS 232 a RS 485 s ASCII nebo DIN MessBus protokolem.

**Analogové výstupy** najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu.



**Záznam naměřených hodnot** je interní časové řízení sběru DATUM. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Režim RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až 130 000 hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS 232/485 a OM Link.

Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.

Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů. Pokud toto není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na zem (svorka E).

Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.

**3** Vstup - na svislé kartě**2** Vstup**1** Napájení

- GND
- TxR
- RxT
- AV-U

**5** Datový výstup**6** Reléový výstup

NASTAVENÍ PROFIL



- ▶ • Pro zkušené uživatele
- Kompletní menu přístroje
- Přístup je blokovaný heslem
- Možnost sestavení položek „User“ menu
- Stromová struktura menu

NASTAVENÍ LIGHT



- ▶ • Pro zaškolené uživatele
- Pouze položky nutné k nastavení přístroje
- Přístup je blokovaný heslem
- Možnost sestavení položek „User“ menu
- Lineární struktura menu

NASTAVENÍ USER



- ▶ • Pro obsluhu
- Položky menu sestavuje uživatel (Profi/Light) dle přání
- Přístup není blokovaný heslem
- Volba stromové (PROFI) nebo lineární (LIGHT) struktury menu

## 4.1

**Nastavení**

Přístroj se nastavuje a ovládá IR dálkovým ovládáním. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech:

**LIGHT      Jednoduché programovací menu**

- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

**PROFI      Kompletní programovací menu**

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

**USER      Uživatelské programovací menu**

- může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit)
- přístup je bez hesla

Kompletní ovládání a nastavení přístroje lze provádět přes komunikační rozhraní OM Link, které je standardním vybavením každého přístroje.

Ovládací program je volně dostupný ([www.orbit.merret.cz](http://www.orbit.merret.cz)) a jediným požadavkem je zakoupení OML kabelu pro propojení přístroje s PC. Vyrábí se ve verzi RS 232 i USB a je kompatibilní se všemi přístroji ORBIT MERRET.

Další možností připojení je pomocí datového výstupu RS 232 nebo RS 485 (bez nutnosti OML kabelu).

Nastavení a ovládání přístroje se provádí dálkovým IR ovládáním, pomocí kterého je možné listovat v ovládacím menu, volit a nastavovat požadované hodnoty



### Symboly použité v návodu

- DEF** hodnoty nastavené z výroby
-  symbol označuje blikající číslice (symbol)
-  *In* inverzní trojúhelník označuje položku, kterou lze umístit do USER menu
-  *Připoj.* přerušovaná čára označuje dynamickou položku, tzn. že se zobrazí pouze v určité volbě/verzi
-  po stisku tlačítka nebude nastavená hodnota uložena
-  po stisku tlačítka bude nastavená hodnota uložena
-  **30** pokračování na straně 30

### Nastavení desetinné tečky a znaménka minus

#### DESETINNÁ TEČKA

Její volba v menu, při úpravě nastavovaného čísla se provede tlačítkem  s přechodem za nejvyšší dekádu, kdy se rozblíká jen desetinná tečka. Umístění se provede .

#### ZNAMÉNKO MÍNUS

Nastavení znaménka míns provedeme tlačítkem  na vyšší dekádě. Při editaci položky se provede odečtení od aktuálního čísla (např.: 013 > , na řádu 100 > -87)

**Funkce tlačítek**

Tlačítko	Měření	Menu	Nastavení čísel/výběr
(R)	vstup do USER menu	výstup z menu	opuštění editace
(◀)	programovatelná funkce tlačítka	návrat na předcházející úroveň	posun na vyšší dekádu*
(▼)	programovatelná funkce tlačítka	posun na předchozí položku	posun směrem dolu*
(▲)	programovatelná funkce tlačítka	posun na další položku	posun směrem nahoru*
(✉)	programovatelná funkce tlačítka	potvrzení výběru	potvrzení nastavení/výběru
(G)	vstup do LIGHT/PROFI menu		
>3 s (G)	přímý vstup do PROFI menu		
(1)		konfigurace položky pro "USER" menu	
(2)		určení pořadí položek v "USER - LIGHT" menu	

\* na těchto položkách lze číslo zadávat přímo, volbou požadované hodnoty na číselné klávesnici dálkového ovládání

**Nastavení položek do „USER“ menu**

- v LIGHT nebo PROFI menu
- z výroby nejsou žádné položky v **USER** menu povoleny
- na položkách označených inverzním trojúhelníkem



**2RH-R2** položka nebude v USER menu zobrazena

**P00-0L** položka bude v USER menu zobrazena s možností nastavení

**20b-R2** položka bude v USER menu pouze zobrazena

5.0

**Nastavení "LIGHT"****LIGHT****Jednoduché programovací menu**

- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněně volitelným číselným kódem

NASTAVENÍ LIGHT



- Pro zdatné uživatele
- Pouze položky nutné k nastavení přístroje
- Přístup je blokovaný heslem
- Možnost sestavení položek „User“ menu
- Lineární struktura menu

**Přednastavení z výroby**

Heslo	"0"
Menu	<b>LIGHT</b>
USER menu	vypnulé
Nastavení položek	<b>DEF</b>

Přístupové heslo

1428	HESLO	0
------	-------	---

Nastavení - Integer

Min. 0	0
--------	---

Nastavení - Integer

Min. 1	0
--------	---

Nastavení - Integer

Min. 2	0
--------	---

Nastavení - Integer

Min. 3	0
--------	---

Nastavení - Integer

Max. 3	100
--------	-----

Nastavení - Integer

Min. 0	0
--------	---

Nastavení - Integer

Max. 1	0
--------	---

Nastavení - Integer

Max. 2	0
--------	---

Nastavení - Integer

Max. 3	100
--------	-----

Nastavení - Float

Min. 9F	00000
---------	-------

Nastavení - Float

Max. 9F	100.00
---------	--------

Zobrazení - minima

Min. R	000.00
--------	--------

Zobrazení - maxima

Max. R	100.00
--------	--------

Format zobrazení

20br.R	0000.00
--------	---------

Rozšíření - komparátor

NE2 L1	20	NE2 L2	40	NE2 L3	60	NE2 L4	80
--------	----	--------	----	--------	----	--------	----

Přenosová rychlosť

bRd	9600
-----	------

Adresa přístroje

Rd-ESR	0
--------	---

Datový protokol

P-DE	RSEI
------	------

Ovládací příkaz

P-IT-R2	0
---------	---

Rozšíření - Analogový výstup

Typ Ru.	120	Min Ru.	0	Max Ru.	100
---------	-----	---------	---	---------	-----

Základní barva

bRr.0	ZELEN
-------	-------

Mez první barvy

d1S.L1	3333
--------	------

Barva po první mezi

bRr.1	0rRn2
-------	-------

Mez druhé barvy

d1S.L2	6667
--------	------

Mez druhé barvy

bRr.2	CERUEN
-------	--------

Typ Menu

REnU	L10Hk
------	-------

Návrat k výrobnímu nastavení

Ob.nRS	F1r-EN
--------	--------

Volba jazyka

JRZYH	CESTY
-------	-------

Nové heslo

HES.L1	0
--------	---

Identifikace

IdEnE	ReD
-------	-----

Typ přístroje

011d201r-5	verze SW
------------	----------

1428

Návrat do měřicího režimu

!

Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu

142.8

G

HESLO



0

Zadání přístupového  
hesla pro vstup do menu

## HESLO Vstup do menu přístroje

## HESLO = 0

- vstup do Menu je volný, po uvolnění tlačítka se automaticky přesunete na první položku menu

Nastavíme "Heslo" = 42



Příklad

R In. 0



0

Nastavení vstupního  
rozsahu "integer" - min 0

R



X



H



R In. 0

Nastavení minima

vstupního rozsahu

"integer" - MSB

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

- formát dat - sign integer 32 bitů
- rozsah: -2147483648...2147483647  
(0x80000000...0x7FFFFFFF)

DEF = 0

Příklad

Nastavení minimá vstupního rozsahu "integer" &gt; MIN.0 = 0





**R In. 1** Nastavení minima vstupního rozsahu "integer"

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

**Nastavení minima vstupního rozsahu "integer" > MIN.1 = 0**

**R In. 2**

Příklad



**R In. 2** Nastavení minima vstupního rozsahu "integer"

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

**Nastavení minima vstupního rozsahu "integer" > MIN.2 = 0**

**R In. 3**

Příklad



**R In. 3** Nastavení minima vstupního rozsahu "integer" - LSB

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

- formát dat - sign integer 32 bitů
- rozsah: -2147483648...2147483647 (0x80000000...0x7FFFFFFF)

**DEF** = 0

Příklad

Nastavení minima vstupního rozsahu "integer" > MIN.3 = 0



NRH. 0



**NRH. 0** Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer" - MSB

- nastavení maximální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

- formát dat - sign integer 32 bitů
- rozsah: -2147483648...2147483647 (0x80000000...0x7FFFFFFF)

**DEF** = 0

Příklad

Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer" > MAX.0 = 0



NRH. 1



**RRH.1 Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer"**

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

**Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer" > MAX.1 = 0**

**DEF** = 0      **Příklad**

0      RRH.2



**RRH.2 Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer"**

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

**Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer" > MAX.2 = 0**

**DEF** = 0      **Příklad**

0      RRH.3



**NRH.3 Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer" - LSB**

---

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255

**Nastavení maxima vstupního rozsahu "integer" > MAX.3 = 0**

DEF = 0

Příklad

NRH.3 → 0



**R In. 9F Nastavení vstupního rozsahu "float" - min**

---

- formát vstupních dat "float" dle standardu IEEE -754, 32 bitů
- rozsah:  $0.3 \times 10^{-38} \leq |x| \leq 1.7 \times 10^{38}$  d


**Selection float input range > MIN.9F = 0**

DEF = 0

Příklad

MIN.9F → 000.00

NRH.3



MAX. 9F Nastavení vstupního rozsahu "float" - max

DEF = 100

- formát vstupních dat "float" dle standardu IEEE-754, 32 bitů  
- rozsah:  $0.3 \times 10^{-38} \leq |x| \leq 1.7 \times 10^{38}$

Selection float input range > MAX. 9F=100

100.00 ↴ R In R



**R IN R** Nastavení zobrazení displeje pro minimální vstupní hodnotu

- rozsah nastavení -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

**DEF** = 0.00

Příklad

Zobrazení - min > MIN A = 0.00

000.00

R IN R



**R RH R** Nastavení zobrazení displeje pro maximální vstupní hodnotu

- rozsah nastavení -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

**DEF** = 100.00

Příklad

Zobrazení - max > MAX A = 100.00

100.00

R RH R





**Nastavení meze pro limitu 1**

**DEF = 20**

**Příklad**



**Nastavení meze pro limitu 2**

**DEF = 40**

**Příklad**

\* následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje

Zobrazí se pouze s rozšířením

v

**Komparátory**

!

Položky pro "Limity" a "Analogový výstup" jsou přístupné pouze pokud je přístroj obsahuje.

Zobrazí se pouze s rozšířením ▼

## Komparátory

**Nastavení meze limity 3**

DEF = 60

- případnou změnu hystereze nebo zpoždění sepnutí lze provést v "PROFI" menu

**Nastavení limity 3 > MEZ L3 = 85**

Příklad

60	61	62	63	64	65
55	56	57	58	59	60
bRÚd					

**Nastavení meze limity 4**


DEF = 80

- případnou změnu hystereze nebo zpoždění sepnutí lze provést v "PROFI" menu

**Nastavení limity 4 > MEZ L4 = 103**

Příklad

80	81	82	83	84	85
03	003	03	03	03	03
bRÚd					





**Volba datového protokolu**

**DEF** = ASCII

Menu	Popis
ASCII	Protokol ASCII
M. BUS	Protokol DIM MessBus
MASTER	Přístroj vyžaduje data od podřízeného systému - přístroj si řídí posílání dat s podřízeným systémem - lze použít "PRIKAZ" pro volbu přijímaných dat [příkaz viz. datový protokol] - přístroj se ptá rychlosť 10 dotazů/s, pokud neobdrží do 2s odpověď zobrazí na displeji "....."
SLAVE	Pasivní zobrazovač na sběrnici kde probíhá komunikace jiných přístrojů nebo počítače v režimu "MASTER", pokud je konkrétně přijatý povolený "PRIKAZ" a vyžádaná data, pak je přístroj zobrazí.

Datový protokol = ASCII > ASCII      Příklad

ASCII      Pr-I-R2




**Nastavení ovládacího příkazu**

**DEF** = uu (dvě mezery)

Ovládací příkaz > uu      Příklad

uu      bR-0      \* následující položka menu je závislá  
              na vybavení přístroje



Zobrazí se pouze s rozšířením > Analogový výstup

**TYP R.u.** → **R** → **0-20mA**, **Er.4-20**, **4-20mA**, **0-5mA**, **0-2V**, **0-5V**, **0-10V**

**R** → **0** → **Přiřazení počátku rozsahu analogového výstupu**

**Nastavení typu analogového výstupu**

Menu	Rozsah	Popis
0-20mA	0...20 mA	
Er. 4-20	4...20 mA	s indikací chybového hlášení (<3,6 mA)
4-20mA	4...20 mA	
0-5mA	0...5 mA	
0-2 V	0...2 V	
0-5 V	0...5 V	
0-10 V	0...10 V	

**DEF** = 4...20 mA

**Typ analogového výstupu - 0...10 V > TYP A.V. = 0-10**

**Příklad**

**4-20mA**, **0**, **0-5mA**, **0**, **0-2V**, **0**, **0-5V**, **0**, **0-10V**, **0**, **R In R.u.**

**R In R.u.** → **0** → **Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu** → **R**, **0**, **0**, **R In R.u.**

**Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu AV > MIN A.V. = 0**

**Hodnota displeje pro počátek rozsahu AV > MIN A.V. = 0**

**Příklad**

**!**

Položky pro "Limity" a "Analogový výstup" jsou přístupné pouze pokud je přístroj obsahuje.



**NRH R.u.** Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu

**DEF** = 100


- rozsah nastavení je -99999...999999

Hodnota displeje pro konec rozsahu AV > MAX A.V. = 120

Příklad



Zobrazí se pouze s rozšířením > Analogový výstup





**d 15.L.2** Nastavení druhé hodnoty pro změnu barvy displeje

**DEF** = 66.67

- rozsah nastavení je -99999...999999

**Hodnota displeje pro 1. změnu barvy > DIS.L.2 = 400**

Příklad

66.67	↶ + ↷	0	↶	00	↶	000
200	↶	300	↶	400	↶	bRr.2



**bRr.2** Volba barvy displeje > po překročení dIS.L.2

**DEF** = červená


- volba barvy displeje se řídí nastavením v položce dIS.L.2

- k změně barvy dojde pokud je hodnota na displeji větší než hodnota nastavená v dIS.L.2

**Volba barvy displeje pokud je údaj > BAR. 2 = oranžová**

Příklad

CERVENA	↶	ORANZ	↶	NEUT
---------	---	-------	---	------





**Jazyk** Volba jazyka v menu přístroje

- volba jazykové verze menu přístroje

**DEF** = CESKY

**Příklad**

**Volba jazyka - ANGLICKY > JAZYK = ANGL.**

**CESKY** **RnGL IC** **HES.LI**



**HES.LI** Nastavení nového přístupového hesla


- vstupní heslo pro menu LIGHT  
- rozsah číselného kódu 0...9999

**DEF** = 0

**Příklad**

**Nové heslo - 341 > HES.LI = 341**

**341** **1dEnE**





6.0

**Nastavení "PROFI"****PROFI****Kompletní programovací menu**

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem
- určené pro zkušené uživatele
- z výroby je přednastaveno **LIGHT** menu

NASTAVENÍ PROFÍ



- Pro zkušené uživatele
- Kompletní menu přístroje
- Přístup je blokovaný heslem
- Možnost sestavení „User“ menu
- Stromová struktura menu

**Přepnutí do "PROFI" menu**>3 s  
G


- dočasné přepnutí do **PROFI** menu, které je vhodné k editaci několika málo položek
- po opuštění **PROFI** menu se přístroj automaticky přepne do **LIGHT** menu
- přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce N. HESL. =0)

G

- vstup do **LIGHT** menu a přechod na položku „MENU“ s následnou volbou „PROFI“ a potvrzením
- po opětovném vstupu do menu je aktivní typ **PROFI**
- přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce N. HESL. =0)




## 6.1 Nastavení "PROFI" - VSTUP



V tomto menu se nastavují vlastnosti vstupní části přístroje

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>nUL0u.</b>   | Nulování vnitřních hodnot                       |
| <b>fDnFIU.</b>  | Volba měřicího rozsahu a parametrů měření       |
| <b>H0dIny</b>   | Nastavení data a času pro rozšíření s RTC       |
| <b>EHt.uS.</b>  | Nastavení funkcí externích vstupů               |
| <b>fLRAuES.</b> | Přiřazení dalších funkcí tlačítkům na přístroji |

## 6.1.1 Nulování vnitřních hodnot

**nUL0u.** Nulování vnitřních hodnot

**n.ERrU** Nulování tary

**n.PRN** Nulování min/max hodnoty


- nulování paměti pro ukládání minimální a maximální hodnoty dosažené po dobu měření

**n.PRN** Nulování paměti přístroje

- nulování paměti s údaji naměřenými v režimu "RTC"

- není ve standardním vybavení přístroje


## 6.1.2a Nastavení vstupního rozsahu "integer" - minimum


**A In. 0** Nastavení minima  
vstupního rozsahu  
"integer" - Min

- nastavení minimální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255
- formát dat - sign integer 32 bitů
- rozsah: -2147483648...2147483647 (0x80000000...0x7FFFFFFF)
- **DEF** = 0

<b>A In. 0</b>	Nastavení min. rozsahu
	- min. 0
<b>A In. 1</b>	Nastavení min. rozsahu
	- min. 1
<b>A In. 2</b>	Nastavení min. rozsahu
	- min. 2
<b>A In. 3</b>	Nastavení min. rozsahu
	- min. 3


## 6.1.2b Nastavení vstupního rozsahu "integer" - maximum


**AIo. 0** Nastavení maxima  
vstupního rozsahu  
"integer" - Max

- nastavení maximální hodnoty vstupních dat je zadáváno po jednotlivých bytech v rozsahu 0...255
- formát dat - sign integer 32 bitů
- rozsah: -2147483648...2147483647 (0x80000000...0x7FFFFFFF)

<b>AIo. 0</b>	Nastavení max. rozsahu
	- max. 0
<b>DEF</b> = 0	Nastavení max. rozsahu
	- max. 1
<b>DEF</b> = 0	Nastavení max. rozsahu
	- max. 2
<b>DEF</b> = 0	Nastavení max. rozsahu
	- max. 3
<b>DEF</b> = 100	Nastavení max. rozsahu

## 6.1.2c Nastavení vstupního rozsahu "float" - minimum




R In. 9F

Nastavení vstupního rozsahu "float" - min

- formát vstupních dat "float" dle standardu IEEE-754, 32 bitů
- rozsah:  $0.3 \times 10^{-38} \leq |x| \leq 1.7 \times 10^{38}$  d

$$\text{DEF} = 0$$

## 6.1.2d Nastavení vstupního rozsahu "float" - maximum




nRH. 9F

Nastavení vstupního rozsahu "float" - max

- formát vstupních dat "float" dle standardu IEEE-754, 32 bitů
- rozsah:  $0.3 \times 10^{-38} \leq |x| \leq 1.7 \times 10^{38}$

$$\text{DEF} = 100$$

## 6.1.3 Nastavení hodin reálného času



## HODIny Nastavení hodin reálného času (RTC)


CAS Nastavení času

- formát 23.59.59

dRtUuN Nastavení datumu

- formát DD.MM.RR

## 6.1.4a Volba funkce externího vstupu



## EHe. uS. Volba funkce externího vstupu

uYPrnUk Vstup je vypnutý

HOLD Aktivace funkce HOLD

bLOk. k. Blokování tlačítek na přístroji

b. HESL. Aktivace blokování přístupu do programovacího menu LIGHT/PROFI

tArR Aktivace Táry

nUL. tR. Nulování táry

nUL. nR. Nulování min/max hodnoty

UL02 Aktivace záznamu naměřených dat do paměti přístroje (není ve standardní výbavě)


DEF EXT. 1 &gt; HOLD

DEF EXT. 2 &gt; BLOK. K.


DEF EXT. 3 &gt; TARA

\*


Postup nastavení je shodný i pro EXT. 2 a EXT. 3



## Řízení PROFI MENU



## 6.1.4b Volba funkce "HOLD"



## Volba funkce "HOLD"


dISPL. "HOLD" blokuje pouze hodnotu na displeji

dIS-IRu. "HOLD" blokuje hodnotu na displeji a analogovém výstupu

d-IRu-L. "HOLD" blokuje hodnotu na displeji, analogovém výstupu a vyhodnocení limit

uSE "HOLD" blokuje celý přístroj

## 6.1.5a Volitelné doplňkové funkce tlačítek



## Fn. LE Přiřazení dalších funkcí na tlačítka přístroje

- „Fn. LE.“ > výkonné funkce
- „DOC. LE.“ > dočasné zobrazení vybraných hodnot
- „MNU. LE.“ > přímý přístup do menu na vybranou položku

2Rr-R2 Tlačítko je bez další funkce

nUL\_RR Nulování min/max hodnoty

nUL\_ER Nulování táry

nEnU Přímý přístup do menu na vybranou položku

- po polvrzení této volby se v nadřazené úrovni menu zobrazí položka „MNU. LE.“, kde provedete požadovaný výběr

d0C\_H. Dočasné zobrazení vybraných hodnot

- po polvrzení této volby se v nadřazené úrovni menu zobrazí položka „DOC. LE.“, kde provedete požadovaný výběr

ER-R Aktivace funkce tára


Přednastavené hodnoty tlačítek **DEF**:

LEFT	Zobraz Táru
UP	Zobraz Max. hodnotu
DOWN	Zobraz Min. hodnotu
ENTER	bez funkce



Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

## 6.1.5b Volitelné doplňkové funkce tlačítek - Dočasné zobrazení



## dOC. LE Dočasné zobrazení vybrané položky

- "Dočasné" zobrazení vybrané hodnoty je na displeji po dobu stisku tlačítka
- "Dočasné" zobrazení lze přepnout na trvalé, stiskem C + "Zvolené tlačítka", toto je platné do stisku libovolného tlačítka

ZRrR2 Dočasné zobrazení je vypnuté

FRn R Dočasné zobrazení hodnoty "Kanál A"

FIL R Dočasné zobrazení hodnoty "Kanál A" po zpracování digitálních filtrů

RRt Fn Dočasné zobrazení hodnoty "Matematické funkce"

Fn Dočasné zobrazení hodnoty "Min. hodnota"

RRH Dočasné zobrazení hodnoty "Max. hodnota"

LIN 1 Dočasné zobrazení hodnoty "Lmita 1"

LIN 2 Dočasné zobrazení hodnoty "Lmita 2"

LIN 3 Dočasné zobrazení hodnoty "Lmita 3"

LIN 4 Dočasné zobrazení hodnoty "Lmita 4"

CAS Dočasné zobrazení hodnoty "CAS"

dRtUN Dočasné zobrazení hodnoty "DATUM"


EArR Dočasné zobrazení hodnoty "TARA"

P\_EArR Dočasné zobrazení hodnoty "P. TARA"



Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

## 6.1.5c Volitelné doplňkové funkce tlačítek - Přímý přístup na položku

*RnU.LE*

Přiřazení přístupu na vybranou položku menu

- L IN. 1* Přímý přístup na položku "LIM 1"
- L IN. 2* Přímý přístup na položku "LIM 2"
- L IN. 3* Přímý přístup na položku "LIM 3"
- L IN. 4* Přímý přístup na položku "LIM 4"




Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER



## 6.2


## Nastavení "PROFI" - KANALY



V tomto menu se nastavují parametry vstupní části přístroje

- tRn.R** Nastavení parametrů měřicího "Kanálu"
- nRt.Fn.** Nastavení parametrů matematických funkcí
- nIn.RRH.** Volba vstupu pro vyhodnocení Min/max hodnoty

## 6.2.1a Zobrazení na displeji




- nRSt.R** Nastavení zobrazení na displeji

**nIn.R** Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu  
- rozsah nastavení je -.99999...99999  
- **DEF** = 0

**nRH.R** Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu  
- rozsah nastavení je .99999...99999  
- **DEF** = 100


## 6.2.1b Nastavení pevné tary



- P.Er.R** Nastavení hodnoty "Pevné tary"

- nastavení je určené pro případ, kdy je nutné pevně posunout počátek rozsahu o známou velikost  
- při nastavení (P.TAR. A > 0) svítí na displeji symbol "T"  
- rozsah nastavení je 0...99999  
- **DEF** = 0

## 6.2.1c Digitální filtry

 **Rd.F.R** Volba digitálních filtrů

- někdy je vhodné pro lepší uživatelské zobrazení udaje na displeji její vhodně matematicky upravit, a k tomu lze využít následující filtry

**2Rt.R2** Filtry jsou vypnuté

**PrUNEr** Průměrování měřené hodnoty

- aritmetický průměr z daného počtu („KON.F. A.“) naměřených hodnot
- rozsah 2...100

**PLBu0U.** Volba plovoucího filtru

- plovoucí aritmetický průměr z daného počtu („KON.F. A.“) naměřených hodnot a aktualizací s každou naměřenou hodnotou
- rozsah 2...30

**EHPOn.** Volba exponenciálního filtru

- integrační filtr prvního řádu s časovou konstantou („KON. F. A“) měření
- rozsah 2...100

**2R0t.r.** Zaokrouhlení měřené hodnoty


- zadává se libovolným číslem, které určuje krok zobrazení (např. „KON. F.A“=2.5 > displej 0, 2.5, 5,...)

 **Trn.F.R** Nastavení konstanty

- tato položka menu se zobrazí vždy po zvolení konkrétního typu filtru


- **DEF** = 2

## 6.2.1d Formát zobrazení - umístění desetinné tečky




20br.R Volba umístění desetinné tečky	
-	přístroj umožňuje klasické zobrazení čísla s umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí tečkou, umožňující zobrazení čísla v jeho nejpřesnějším tvaru „PLOV.“
000000	Nastavení DT - XXXXXX
DEF	
00000.0	Nastavení DT - XXXXX.x
000.000	Nastavení DT - XXX.xxx
00.0000	Nastavení DT - XX.xxxx
0.0000	Nastavení DT - X.xxxxx
PL.t.	Plovoucí desetinná tečka

## 6.2.1e Zobrazení popisu - měřicích jednotek



POP.R Nastavení zobrazení popisu pro "Kanal A"	
-	zobrazení měřeného údaje lze rozšířit (na úkor počtu zobrazených míst) o dva znaky pro zobrazení popisu
-	popis se zadává posunutým ASCII kódem, kdy se na prvních dvou pozicích zobrazuje nastavovaný popis a na posledních dvou znacích jejich kód v intervalu 0...95
-	popis se ruší zadáním kódu 00
- DEF	= nic
!	
Tabulka znaků je na straně 73	

## 6.2.1f Volba ukládání dat do paměti přístroje


**UF.R** Volba ukládání dat do paměti přístroje

- volbou v této položce povolujete zápis hodnoty do paměti přístroje
- další nastavení v položce "VÝSTUP > PAMET" (není ve standardní výbavě)

**nE** Naměřená data se neukládají

**nSE** Naměřená data se ukládají do paměti

**UunItR** Do paměti se ukládají pouze naměřená data uvnitř nastaveného intervalu

**unE** Do paměti se ukládají pouze naměřená data vně nastaveného intervalu


**Od R** Nastavení počáteční hodnoty intervalu

- rozsah nastavení .99999...999999

**d0 R** Nastavení koncové hodnoty intervalu

- rozsah nastavení .99999...999999

## 6.2.2a Matematické funkce



## NRt. F. Volby matematických funkcí

uYpnuUt Matematické funkce jsou vypnuté

POL In. Polynom

$$Ax^5 + Bx^4 + Cx^3 + Dx^2 + Ex + F$$

1/x

$$\frac{A}{x^5} + \frac{B}{x^4} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^2} + \frac{E}{x} + F$$

LOGAr. Logaritmus

$$A \times \ln\left(\frac{Bx + C}{Dx + E}\right) + F$$

EHPOn. Exponenciál

$$A \times e^{\left(\frac{Bx + C}{Dx + E}\right)} + F$$

ROEnIn. Mocnina

$$A \times (Bx + C)^{(Dx + E)} + F$$

OdnoC. Odmocnina

$$A \times \sqrt{\frac{Bx + C}{Dx + E}} + F$$

Sin H Sin x

$$A \sin^5 x + B \sin^4 x + C \sin^3 x + D \sin^2 x \\ + E \sin x + F$$

NRt. F. Nastavení konstant pro výpočet mat. funkcí

- toto menu se zobrazí po volbě matematické funkce

## 6.2.2b Matematické funkce - desetinná tečka

Calculator interface showing various mathematical functions and their settings:

- DESIMAL POINT**: Settings for decimal separator placement.
- FUNCTIONS**: A list of functions including:
  - uStUPY**, **fRn.R**, **RRt.F.**, **000000**
  - fRnRLY**, **RRt.Fn**, **fBn.R**, **0000.0**
  - uYSxEUP**, **RIn.RRH**, **fBn.b**, **0000.00**
  - SErU!S**, **fBn.C**, **000.000**
  - fBn.d**, **00.0000**
  - fBn.E**, **0.00000**
  - fBn.F**, **PLBu.E.**
  - 20br.R**
  - POP.R**
  - UFL.R**

**20br.R** Volba umístění desetinné tečky

- přístroj umožňuje klasické zobrazení čísla s umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí tečkou, umožňující zobrazení čísla v jeho nejpřesnějším tvaru „PLOV. T.“

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>000000</b>  | Nastavení DT - XXXXXX    |
| <b>00000.0</b> | Nastavení DT - XXXX.x    |
| <b>0000.00</b> | Nastavení DT - XXXX.xx   |
| <b>000.000</b> | Nastavení DT - XXX.xxx   |
| <b>0.0000</b>  | Nastavení DT - XX.xxxx   |
| <b>0.00000</b> | Nastavení DT - X.xxxxx   |
| <b>PLBu.E.</b> | Plovoucí desetinná tečka |

 - **DEF**

## 6.2.2c Matematické funkce - měřicí jednotky

Calculator interface showing various mathematical functions and unit conversion settings:

- UNITS**: Settings for unit conversion.
- FUNCTIONS**: A list of functions including:
  - uStUPY**, **fRn.R**, **RRt.F.**, **0**, **000000**
  - fRnRLY**, **RRt.Fn**, **fBn.R**, **000000**
  - uYSxEUP**, **RIn.RRH**, **fBn.b**, **000000**
  - SErU!S**, **fBn.C**, **000000**
  - fBn.d**, **000000**
  - fBn.E**, **000000**
  - fBn.F**, **000000**
  - 20br.R**
  - POP.R**
  - UFL.R**


**POP.R** Nastavení zobrazení popisu pro "MAT. FN."

- zobrazení měřeného údaje lze rozšířit (na úkor počtu zobrazených míst) a dva znaky pro zobrazení popisu
- popis se zadává posunutým ASCII kódem, kdy se na prvních dvou pozicích zobrazuje nastavovaný popis a na posledních dvou znacích jejich kód v intervalu 0...95
- popis se ruší zadáním kódu 00
- **DEF** = bez popisu



Tabulka znaků je na straně 73

## 6.2.2d Volba ukládání dat do paměti přístroje



## uFL.R Volba ukládání dat do paměti přístroje

- volbou v této položce povolujete zápis hodnoty do paměti přístroje
- další nastavení v položce "VÝSTUP > PAMĚT" (není ve standardní výbavě)

**nE** Naměřená data se neukládají

**uSE** Naměřená data se ukládají do paměti

**uunItc** Do paměti se ukládají pouze naměřená data uvnitř nastaveného intervalu

**unE** Do paměti se ukládají pouze naměřená data vně nastaveného intervalu


## Od R Nastavení počáteční hodnoty intervalu

- rozsah nastavení -99999...99999

## d0 R Nastavení koncové hodnoty intervalu

- rozsah nastavení -99999...99999

## 6.2.3 Volba vyhodnocení min/max hodnoty



## uSt. n.n. Volba vyhodnocení min/max hodnoty

- volba hodnoty, z které se bude vypočítávat min/max hodnota

**2RfR2** Vyhodnocení min/max hodnoty je vypnuté


**fRn.R** Z "Kanálu A"

**FIL.R** Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem

**nAtFn** Z "Matematické funkce"




6.3

**Nastavení „PROFI“ - VÝSTUPY**

V tomto menu se nastavují parametry výstupních signálů přístroje


- PRNEt Nastavení záznamu dat do paměti
- LITNIE Nastavení typu a parametrů limit
- dRzR Nastavení typu a parametrů datového výstupu
- RnRL0G Nastavení typu a parametrů analogového výstupu
- dISP. Nastavení zobrazení a jasu displeje

**6.3.1a Volba režimu záznamu dat do paměti přístroje****PrEPIS Volba režimu záznamu dat**

- volba režimu při zaplnění paměti přístroje

- nE Přepis hodnot je zakázán
- DEF Přepis hodnot je povolen, nejstarší se přepisují nejnovejšimi

## 6.3.1b Nastavení záznamu dat do paměti přístroje - RTC




**StRrt** Start záznamu dat do paměti přístroje  
- formát času HH.MM.SS

**StOP** Stop záznamu dat do paměti přístroje  
- formát času HH.MM.SS

**PERIOD.** Periode záznamu dat do paměti přístroje  
- určuje periodu s jakou bude hodnota zapisována v intervalu ohraničeným časem zadáným v položkách START a STOP  
- formát času HH.MM.SS  
- záznam se provede každý den v zvoleném intervalu a periodě  
- položka se nezobrazí pokud je zvoleno v menu (VSTUPY > EXT. VS.) "ULOZ"

## 6.3.2a Volba vstupu pro vyhodnocení limit



**uSt. L.1** Volba vyhodnocení limit

- volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat limity

**2R1-R2** Vyhodnocení limity je vypnuto

**FRn.R** Z "Kanálu A"

**FIL.R** Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem


**NRt.Fn.** Z "Matematické funkce"

**Fln** Z "Min. hodnoty"


**NRH** Z "Max. hodnoty"



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

**Popis funkce relé****MOD > HYSTER • OD-DO • DAVKA**

## 6.3.2b Volba typu limit



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

## Volba typu limit

**R0. L.I.** Limita je v režimu "Mez, hystereze, zpoždění"

- pro tento režim se zadávají parametry "MEZ L." při které limita bude reagovat, "HYS. L." pásмо hystereze okolo meze (MEZ  $\pm 1/2$  HYS) a čas "CAS L." určující zpoždění sepnutí relé


**Od.d0** Okénková limita

- pro tento režim se zadávají parametry pro interval "ZAP. L." sepnutí a "VYP. L." vypnutí relé

**dRuTR** Dávková limita (periodická)

- pro tento režim se zadávají parametry "PER. L." určující hodnotu meze i její násobky při kterých je výstup aktivní a "CAS L." udávající dobu po kterou je výstup aktivní

## 6.3.2c Volba typu výstupu



## Volba typu výstupu


**SPInRC** Výstup při splnění podmínky sepnutí

**r02PIn** Výstup při splnění podmínky rozepne



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

## 6.3.2d Nastavení hodnot pro vyhodnocení mezi



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

**R&E2 L.I.** Nastavení meze sepnutí

- pro typ "HYSTER"

**HYS.L.I.** Nastavení hystereze

- pro typ "HYSTER"

- udává pásmo okolo meze (na obě strany, MEZ.  $\pm 1/2$  HYS.)

**2RP.L.I.** Nastavené počátku intervalu sepnutí limity

- pro typ "OD-DO"

**uYp.L.I.** Nastavení konce intervalu sepnutí limity

- pro typ "OD-DO"

**PEr.L.I.** Nastavení periody sepnutí limity

- pro typ "DAVKA"

**ERS.L.I.** Nastavení časového sepnutí limity

- pro typ "HYSTER" a "DAVKA"

## 6.3.3a Volba přenosové rychlosti datového výstupu

↑ R ← → ↓

uSEUPY	P <small>RA</small> E <small>E</small>	bRUD	600
FAnRLY	L <small>IN</small> I <small>EY</small>	Adr-ESA	1200
uYSUP	dRtA	Ad. NOd.	2400
SEruIS	RnRL0G	Rdr. Pb.	4800
dISP	Pr0t	9600	19200
		38400	51600
		115200	38400
		230400	

DEF

↑ ↓

Volba rychlosti datového výstupu	
600	Rychlost - 600 Baud
1200	Rychlost - 1 200 Baud
2400	Rychlost - 2 400 Baud
4800	Rychlost - 4 800 Baud
9600	Rychlost - 9 600 Baud
19200	Rychlost - 19 200 Baud
38400	Rychlost - 38 400 Baud
51600	Rychlost - 57 600 Baud
115200	Rychlost - 115 200 Baud
230400	Rychlost - 230 400 Baud

## 6.3.3b Nastavení adresy přístroje

↑ R ← → ↓

uSEUPY	P <small>RA</small> E <small>E</small>	bRUD	0
FAnRLY	L <small>IN</small> I <small>EY</small>	Adr-ESA	00000000
uYSUP	dRtA	Ad. NOd.	0
SEruIS	RnRL0G	Rdr. Pb.	0
dISP	Pr0t		

DEF


↑ ↓

Nastavení adresy přístroje	
- nastavení v rozsahu 0...31	
- DEF = 00	

Nastavení adresy přístroje - MODBUS	
- nastavení v rozsahu 1...247	
- DEF = 1	

Nastavení adresy přístroje - PROFIBUS	
- nastavení v rozsahu 0...127	
- DEF = 0	

## 6.3.3c Volba protokolu datového výstupu



Pokud je "PRIKAZ" "uv" (dvě mezery) je vysílán  
dotoaz na data #AA<CR>.


Jinak #AA<<PRIKAZ>><CR> počká na potvrzení  
"IAA" a poté vysíle žádost o data #AA<CR>



Popis datového protokolu je na straně 70


Volba datového protokolu	
ASC II	Datový protokol ASCII
n.bUS	Datový protokol DIN MessBus
nRSkEr	Přístroj vyžaduje data od podřízeného systému
-	přístroj si řídí posílání dat s podřízeného systému
-	lze použít "PRIKAZ" pro volbu přijímaných dat (příkaz viz. datový protokol)
-	přístroj se pláty rychlosť 10 dotazů/s, pokud neobdrží do 2s odpověď zobrazí na displeji "----"
SLRuE	Passivní zobrazovač
-	pasivní zobrazovač na sběrnici kde probíhá komunikace jiných přístrojů nebo počítače v režimu "MASTER". pokud je korektně přijatý potvrzený "PRIKAZ" a vyžádaná data, pak je přístroj zobrazí.

## 6.3.4a Volba vstupu pro analogový výstup




Volba vyhodnocení analogového výstupu	
-	volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat analogový výstup
ZRAF2	Vyhodnocení analogu je vypnuté
fRn. R	Z "Kanálu A"
FIL R	Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem
NRER	Z "Matematické funkce"
nIn	Z "Min. hodnoty"
RRH	Z "Max. hodnoty"

### 6.3.4b Volba typu analogového výstupu




Volba typu analogového výstupu	
<input type="checkbox"/> 0-20mA	Typ - 0...20 mA
<input type="checkbox"/> 4-20mA	Typ - 4...20 mA
- s indikací chybového hlášení (< 3,0 mA)	
<input type="checkbox"/> 4-20mA	Typ - 4...20 mA
<input type="checkbox"/> 0-5mA	Typ - 0...5 mA
<input type="checkbox"/> 0-2V	Typ - 0...2 V
<input type="checkbox"/> 0-5V	Typ - 0...5 V
<input type="checkbox"/> 0-10V	Typ - 0...10 V

### 6.3.4c Nastavení rozsahu analogového výstupu



Nastavení rozsahu analogového výstupu	
- analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údaji na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezní body AV přiřadit libovolným dvěma bodům z celého měřicího rozsahu	
<input type="checkbox"/> Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu	
- rozsah nastavení je -99999...99999	
- <b>DEF</b> = 0	
<input type="checkbox"/> Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu	
- rozsah nastavení je -99999...99999	
- <b>DEF</b> = 100	

## 6.3.5a Volba vstupu pro zobrazení displeje



## Volba zobrazení na displeji

- volba hodnoty, která se bude zobrazovat na displeji přístroje

tRn.R Z "Kanálu A"

- na displeji se zobrazí neupravená data, tzn. tak jak je přístroj přijmal

FIL.R Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem


- na displeji se zobrazí data, která se podařilo převést na číslo

RRt.Fn. Z "Matematické funkce"

Min. Z "Min. hodnoty"

Max. Z "Max. hodnoty"

## 6.3.5b Volba barvy displeje



## Volba barvy displeje

- volba barvy se řídí nastavením v položkách "DISL. 1" a "DISL. 2"


CEruEn. Červená barva

ZELENr. Zelená barva

BRAn2. Oranžová barva

- "BAr. 0" **DEF** = Zelená
- "BAr. 1" **DEF** = Oranžová
- "BAr. 2" **DEF** = Červená

### 6.3.5c Volba změny barvy displeje




#### d ISL. - Volba změny barvy displeje

- v položkách "DIS.L. 1" a "DIS.L. 2" se nastavuje mez kdy dojde k změně barvy displeje

- "DIS.L. 1" **DEF** = 33.33
- "DIS.L. 2" **DEF** = 66.67

### 6.3.5d Volba jasu displeje



#### JAS Volba jasu displeje

- volbou jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světlé podmínky v místě umístění přístroje

**0'** Displej je vypnutý

- po stisku tlačítka se displej rosvítí na 10 s

**25'** Jas displeje - 25 %


**50'** Jas displeje - 50 %

**75'** Jas displeje - 75 %

**100'** Jas displeje - 100 %

## 6.4

## Nastavení "PROFI" - SERVIS




V tomto menu se nastavují servisní funkce přístroje

Rdr. Ir	Nastavení adresy dálkového IR ovládače
REnU	Výběr typu menu LIGHT/PROFI
ObnOvR	Obnovení výrobního nastavení a kalibrace přístroje
Jazyk	Jazyková verze menu přístroje
n. HESL	Nastavení nového přístupového hesla
IdEnt.	Identifikace přístroje

## 6.4.1


## Nastavení adresy dálkového IR ovládače



Rdr. Ir Nastavení adresy dálkového IR ovládače

- nastavení adresy dálkového IR ovládače je nutné pouze v případě, že jsou v dosahu další displeje OMD 201
- rozsah nastavení 0...99
- **DEF** = 0

#### 6.4.2 Volba typu programovacího menu



Změna nastavení je platná až při dalším vstupu do menu

##### Volba typu menu LIGHT/PROFI

- umožňuje nastavit složitost menu podle potřeb a úrovně uživatele


##### LIGHT Aktivní LIGHT menu

- jednoduché programovací menu, obsahuje pouze položky nutné pro konfiguraci a nastavení přístroje
- lineární menu > položky za sebou

##### PrOFI Aktivní PROFI menu

- kompletní programovací menu pro zkušené uživatele
- stromové menu

#### 6.4.3 Obnova výrobního nastavení



Po obnově nastavení přístoj na několik vteřin zhasne

##### Návrat k výrobnímu nastavení přístroje

##### FirER Návrat k výrobnímu nastavení přístroje

- načtení výrobního nastavení pro aktuálně zvolený typ přístroje (položky označené DEF)


##### U21u Návrat k uživatelskému nastavení přístroje

- načtení uživatelského nastavení přístroje, tzn. nastavení které bylo uloženo v položce SERVIS/OBNOVA/UL0Z

##### UL0Z Uložení uživatelského nastavení přístroje

- uložením nastavení je obsluze umožněna jeho budoucí případná obnova

## 6.4.4 Volba jazykové verze menu přístroje




**JAR2YR** Volba jazykové verze menu přístroje

**CESY** Menu přístroje je v češtině

**HESL.** Menu přístroje je v angličtině

## 6.4.5 Nastavení nového přístupového hesla




**n. HESL.** Nastavení nového hesla pro vstup do LIGHT a PROFI menu

- tato volba umožňuje změnit číselný kód, kterým je blokován přístup do LIGHT a PROFI Menu.

- rozsah číselného kódu je 0...9999

- univerzální heslo v případě ztráty „8177“

## 6.4.6 Identifikace přístroje



**IdEnT.** Zobrazení SW verze přístroje

- na displeji se zobrazí typové označení přístroje, číslo SW, verze SW a aktuální nastavení vstupu (Mód)

- pokud má verze SW na prvním místě písmeno pak se jedná o zákaznický SW



## 7.0 Nastavení položek do "USER" menu

- **USER** menu je určené pro uživatele, který potřebuje měnit pouze několik položek nastavení bez možnosti změny základního nastavení přístroje (např. opakováná změna nastavení limity)
- z výroby nejsou žádné položky v **USER** menu povoleny
- na položkách označených inverzním trojúhelníkem **NEZ L/I**
- nastavení lze provést v **LIGHT** nebo **PROFI** menu, s tím že **USER** menu pak přebírá danou strukturu menu



- Pro obsluhu
- Položky menu sestavuje uživatel (Profi/Light) dle přání
- Přístup není blokován heslem

## Nastavení



**20f-R2** položka nebude v USER menu zobrazena

**P0u0L** položka bude v USER menu zobrazena s možností editace

**20b-rR2** položka bude v USER menu pouze zobrazena

**Nastavení pořadí položek v "USER" menu**

Při sestavování USER menu z aktivního LIGHT menu lze položkám (max. 10) přiřadit pořadí, v kterém budou zobrazovány v menu

**Příklad:**

Do USER menu jsou vybrány položky:

(flačítka + ) > N. TARU, MEZ L. 1, MEZ L. 2, MEZ L. 3, kterým jsme nastavili toto pořadí

(flačítky + ):

N. TARU	5
MEZ L. 1	0 (pořadí není určené)
MEZ L. 2	2
MEZ L. 3	1

Při vstupu do USER menu

(flačítko ) se položky zobrazí v tomto pořadí: MEZ L. 3 > MEZ L. 2 > N.TARU > MEZ L. 1

Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

ASCII: 8 bitů, bez parity, jeden stop bit

DIN MessBus: 7 bitů, sudá parita, jeden stop bit

Rychlosť prenosu je nastaviteľná v menu pribitroje. Adresa pribitroje se nastavuje v menu pribitroje v rozsahu 0 ÷ 31. Výrobni nastavení prednastaví vždy ASCII protokol, rychlosť 9600 Baud, adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výstupní kartou, ktorou pribitroj automaticky identifikuje.

Prikazy sú popísané v popisu ktorý náleznete na:

[www.orbit.merret.cz/rs](http://www.orbit.merret.cz/rs) a [www2.merret.cz/podpora/Rs/Index.htm](http://www2.merret.cz/podpora/Rs/Index.htm)

## PODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce	Typ	Protokol	Přenášená dat											
Vyzádání dat (PC)	232	ASCII	#	A	A	<CR>								
		MessBus	Není - data se vysílají neustále											
	485	ASCII	#	A	A	<CR>								
		MessBus	<SADR> <ENQ>											
Vysílání dat (Pribitroj)	232	ASCII	>	D	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<CR>
		MessBus	<SADR>	D	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<ETX> <BCC>
	485	ASCII	>	D	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<CR>
		MessBus	<SADR>	D	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<ETX> <BCC>
Potržení prijaté dat (PC) - OK	485	MessBus	<DLE>	1										
Potržení prijaté dat (PC) - Bad			<NAK>											
Vysílání adresy (PC) pred pribazem			<EADR> <ENQ>											
Potržení adresy (Pribitroj)			<SADR> <ENQ>											
Vysílání pribazu (PC)	232	ASCII	#	A	A	Č	P	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<CR>
		MessBus	<STX>	\$	Č	P	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<ETX> <BCC>
	485	ASCII	#	A	A	Č	P	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<CR>
		MessBus	<SADR>	\$	Č	P	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	<ETX> <BCC>
Potržení pribazu (Pribitroj)	232	ASCII	OK	!	A	A	<CR>							
		MessBus	Bad	?	A	A	<CR>							
	485	MessBus	OK	!	A	A	<CR>							
			Bad	?	A	A	<CR>							
Potržení pribazu (Pribitroj) - OK			OK	<DLE>	1									
Potržení pribazu (Pribitroj) - Bad			Bad	<NAK>										
Identifikace pribitroje	485	MessBus	!	A	A	<CR>								
Identifikace HW			?	A	A	<CR>								
Jednorázový odměr			#	A	A	1Y	<CR>							
Opatkový odměr			#	A	A	1Z	<CR>							
			#	A	A	7X	<CR>							
			#	A	A	8X	<CR>							

**LEGENDA**

#	35	23 <sub>H</sub>	Začátek příkazu
A A	0...31		Dva znaky adresy přístroje (posílané v ASCII - desítky a jednotky, např. "01", "99" univerzální)
<CR>	13	0D <sub>H</sub>	Carriage return
<SP>	32	20 <sub>H</sub>	Mezera
ČP			Číslo a příkaz - kód příkazu
D			Data - obvykle znaky "0", "9", ";", ".","/", " (D) - dt. a { } může prodloužit data
R	30 <sub>H</sub> ...3F <sub>H</sub>		Stav relé a Táry
!	33	21 <sub>H</sub>	Kladné potvrzení příkazu (ok)
?	63	3F <sub>H</sub>	Záporné potvrzení příkazu (bad)
>	62	3E <sub>H</sub>	Začátek vysílaných dat
<STX>	2	02 <sub>H</sub>	Začátek textu
<ETX>	3	03 <sub>H</sub>	Konec textu
<SADR>	adresa +60 <sub>H</sub>		Výzva k odeslání z adresy
<EADR>	adresa +40 <sub>H</sub>		Výzva k přijetí příkazu na adresu
<ENQ>	5	05 <sub>H</sub>	Ukončení adresy
<DLE>1	16	10 <sub>H</sub>	Potvrzení správné zprávy
	49	31 <sub>H</sub>	
<NAK>	21	15 <sub>H</sub>	Potvrzení chybnej zprávy
<BCC>			Kontrolní součet -XOR

**PŘÍKAZY RS MONITORU**

- #AA9dddddd<CR> Příjem číselných nebo textových dat  
   - dddd jsou data, která se mají zobrazit  
   - maximálně 6 znaků a 2 desetinné tečky
- #AA9NHHHHHHHH<CR> Nastavení vstupního rozsahu - "integer"  
   - hexa číslo ve dlouhém celočíselném formátu se znaménkem (signed long integer)  
   - rozsah: -2147483648...2147483647 (0x80000000...0x00000000...0x7FFFFFFF)
- #AA9FHHHHHHHH<CR> Nastavení vstupního rozsahu - "float"  
   - hexa číslo, odpovídající binární reprezentaci čísla ve formátu s plovoucí tečkou dle standardu IEEE-754 (single/short float)  
   - význam jednotkových bitů  
     SEEEEEEE EMMMMMM MBBBBBBB MMMMMMM MBBBBBBB  
     kde:     S ... znaménko (1 bit)  
              E ... exponent, včetně znaménka (8 bitů)  
              M ... mantisa (23 bits)  
   - rozsah: 0.3×10-38 <= |x| <= 1.7×1038

Pro oba příkazy platí následující pravidla:

Jelí přijato méně než 8 znaků hexa čísla, je zpráva doplněno nulami. To umožňuje zrzchlit komunikaci, jelí potřeba.  
 Příklad.: #009F4<CR> je stejně jako #009F40000000<CR>. V obou případech je přijato číslo 2,0.

**Protokol DIN MessBus**

<EADR><ENQ>                          >>> odpověď OK .... <DLE> 1  
 <STX>\$9 dddd <ETX><BCC>



Pokud je povolen kanál MF (matematické funkce) nesmí být první znak "x". Tento příkaz není podporován

CHYBA	PŘÍCINA	ODSTRANĚNÍ
<i>CH.dPo.</i>	Číslo je příliš malé (velké záporné) pro zobrazení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
<i>CH.dPr.</i>	Číslo je příliš velké pro zobrazení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
<i>CH.EPo.</i>	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce, změnit nastavení vstupu (konstanty kanálu)
<i>CH.EPr.</i>	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce, změnit nastavení vstupu (konstanty kanálu)
<i>CH.uPo.</i>	Vstupní veličina je menší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
<i>CH.uPr.</i>	Vstupní veličina je větší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
<i>CH.Hu</i>	Některá část přístroje nepracuje správně	zaslat přístroj do opravy
<i>CH.EE</i>	Data v EEPROM porušena	provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
<i>CH.dRE</i>	Data v EEPROM mimo rozsah	provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
<i>CH.SNR</i>	Paměť byla prázdná (proběhlo přednastavení)	při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy, možné porušení kalibrace

Přístroj umožňuje ke klasickým číselným formátům přidat dva znaky popisu (na úkor počtu zobrazovaných míst). Zadávání se provádí pomocí posunutého ASCII kódu. Při úpravě se na prvních dvou pozicích zobrazují zadané znaky a na posledních dvou kód příslušného znaku od 0 do 95. Číselná hodnota daného znaku je rovna součtu čísel na obou osách tabulky.

Popis se ruší zadáním znaků s kódem 00

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
0	l	"	8	5	'	2	'	0	!	"	#	\$	%	&	'
8	C	J	H	-	,	-	r	8	(	)	*	+	,	-	.
16	O	I	2	3	4	5	6	7	16	0	1	2	3	4	5
24	B	g	=	,	c	=	p	24	8	9	:	;	<	=	>
32	J	R	b	C	d	E	F	32	@	A	B	C	D	E	F
40	H	I	d	F	L	N	n	40	H	I	J	K	L	M	N
48	P	q	r	S	t	U	u	48	P	Q	R	S	T	U	V
56	H	Y	2	C	h	J	n	56	X	Y	Z	[	\	]	^
64	'	R	b	c	d	E	F	64	`	a	b	c	d	e	f
72	h	i	j	F	I	n	n	72	h	i	j	k	l	m	n
80	P	q	r	S	t	U	u	80	p	q	r	s	t	u	v
88	H	Y	2	4	I	F	o	88	x	y	z	{		}	~

**VSTUP**

Protokoly:	ASCII, MessBus, Modbus RTU, PROFIBUS DP
Formát dat:	8 bitů + bez parity + 1 stop (ASCII) 7 bitů + sudá parita + 1 stop (MessBus)
Rychlosť:	600...230 400 Baud 9 600 Baud...12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:	izolovaná, obousměrná komunikace
RS 485:	izolovaná, obousměrná komunikace, adresace (max. 31 přístrojů)

**ZOBRAZENÍ**

Displej:	999999, intenzivní červené/zelené/oranžové 7-mi segmentové LED, výška čísel 57, 100, 125 mm
Zobrazení:	.99999...999999
Deseitinná tečka:	nastaviteľná - v menu
Jas:	nastaviteľný - v menu

**PŘESNOST PŘÍSTROJE**

TK:	100 ppm/°C
Linearizace:	lineární interpolaci v 50 bodoch - pouze přes OM Link
Digitalní filtry:	Průměrování, Plovoucí průměr, Exponenciální filtr, Zaokrouhlení
Funkce:	Tára - nulování displeje Hold - zastavení měření Lock - blokování tlačítka MM - min/max hodnota Matematické funkce
OM Link:	firemní komunikační rozhraní pro nastavení, ovládání a update SW přístroje
Watch-dog:	reset po 400 ms
Kalibrace:	při 25°C a 40 % r.v.

**KOMPARÁTOR**

Typ:	digitální, nastaviteľný v menu
Mod:	Hysterez, Od-do, Dávka
Limity:	.99999...999999
Hysterez:	0...99999
Zpoždění:	0...99,9 s
Výstupy:	4x relé s přepínacím kontaktem (Form C) (250 VAC/50 VDC, 5 A)*
Relé:	1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300

**DATOVÉ VÝSTUPY**

Protokoly:	ASCII, MESSBUS, MODBUS -RTU, PROFIBUS
Formát dat:	8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII) 7 bitů + sudá parita + 1 stop bit (MessBus)
Rychlosť:	600...230 400 Baud
RS 232:	izolovaná, obousměrná komunikace
RS 485:	izolovaná, obousměrná komunikace, adresace (max. 31 přístrojů)

**PROFIBUS****Datový protokol SIEMENS****ANALOGOVÉ VÝSTUPY**

Typ:	izolovaný, programovatelný s rozlišením max. 10 000 bodů, analogový výstup odpovídá údaji na displeji, typ i rozsah je nastaviteľný
Nelinearita:	0,2 % z rozsahu
TK:	100 ppm/°C
Rychlosť:	odzvoz na změnu hodnoty < 150 ms
Napěťové:	0...2 V/5 V/10 V
Proudové:	0...5/20 mA/4...20 mA - kompenzace vedení do 500 Ohm/12 V nebo 1 000 Ohm/24 V

**ZÁZNAM HODNOT**

Typ RTC:	časově řízený záznam napříčených dat do paměti přístroje, dovoluje zápis až 130 000 hodnot
Přenos:	datovým výstupem RS 232/485 nebo přes OM Link

**POMOCNÉ NAPĚTI**

Nastaviteľné:	5...24 VDC/max. 1,2 W, izolované
---------------	----------------------------------

**NAPÁJENÍ**

Volby:	10...30 V AC/DC, max. 27 VA, izolované, - pojistka uvnitř (T 4A)
	80...250 V AC/DC, max. 27 VA, izolované - pojistka uvnitř (T 4A)

**MECHANICKÉ VLASTNOSTI**



Materiál:	Eloxovaný hliník, černý
Rozměry:	viz. kapitola 13
Otvor do panelu:	viz. kapitola 13

**PROVOZNÍ PODMÍNKY**

Připojení:	konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm <sup>2</sup> /< 2,5 mm <sup>2</sup>
Doba ustálení:	do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota:	0°...60°C
Skladovací teplota:	-10°...85°C
Krytí:	IP64
Provedení:	bezpečnostní třída I
Kategorie přepětí:	ČSN EN 61010-1, A2
Izolační odolnost:	pro stupně znečištění II, kategorie měření III napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup/výstup > 300 V (ZI), 150 (DI) EN 61000-3-2+A12; EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 8, 11; EN 550222, A1, A2
EMC:	

\* hodnoty platí pro odpovorovou zátěž



**Pohled z předu****Pohled z boku****Výřez do panelu**


<b>Výška</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X1</b>	<b>Y1</b>
<b>57</b>	372	116	364	108
<b>100-4</b>	465	181	457	173
<b>100-6</b>	651	181	643	173
<b>125-4</b>	539	237	531	228
<b>125-6</b>	754	237	746	228

Tolerance:  $\pm 1$  mm

Síla panelu: 0,5 ... 50 mm

**Montáž na stěnu**

Velkoplošné zobrazovače jsou standardně dodávány pro montáž do panelu. Na přání je možno dodat držík pro montáž na zeď, viz výkres.



Výrobek ..... OMD 201RS  
Typ .....  
Výrobní číslo .....  
Datum prodeje .....

# ZÁRUKA

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 60 měsíců ode dne prodeje spotřebitelů.

Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

5

Razítko, podpis

LET





# PROHLÁŠENÍ O SHODE

**Společnost:****ORBIT MERRET, spol. s r.o.**

Klánová 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 00551309

**Výrobce:****ORBIT MERRET, spol. s r.o.**

Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námí určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

**Výrobek:**

4/6 místní panelový programovatelný přístroj

**Typ:****OMD 201****Verze:**

UNI, PWR, UQC

Shoda je posouzena podle následujících norem:

el. bezpečnost:	ČSN EN 61010-1
EMC:	ČSN EN 50131-1, kap. 14 a kap. 15
	ČSN EN 61000-11
	ČSN EN 61000-4-11
	ČSN EN 61000-4-2
	ČSN EN 61000-4-3
	ČSN EN 61000-4-6
	ČSN EN 61000-4-4
	ČSN EN 61000-4-8
	ČSN EN 6000-3-2+A12, Cor. 1, změna A1, změna A2
	ČSN EN 55022, kap. 5 a kap. 6

## a nařízení vlády:

el. bezpečnost:	č. 168/1997 Sb.
EMC:	č. 169/1997 Sb.

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací:

VTÚE Praha, zkušební laboratoř č. 1158, akreditovaná ČIA

VTÚPV Vyškov, zkušební laboratoř č. 1103, akreditovaná ČIA

Místo a datum vydání:

Praha, 12. června 2001

Miroslav Hackl v.r.

Jednatel společnosti

posouzení shody podle §12, odst. 4 b, d zákona č. 22/1997 Sb.