



## ORBIT MERRET "FAX - INFO"

### 02 - 8191 7087

Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9

Chcete-li být pravidelně informováni o novinkách v našem sortimentu, věnujte prosím pár minut vyplnění a odeslání tohoto formuláře.

Firma: .....

Jméno: .....

Pracovní zařazení: .....

Oddělení: .....

Adresa: .....

.....

Město: .....


PSČ: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Před odesláním faxem  
prosím zvětšit  
na 141 % (A5)  
nebo  
na 200 % (A4)

## Návod k použití



# MT 620FM

6 MÍSTNÝ MĚŘIČ FREKVENCE

Čím se zabývá Vaše firma? .....

.....

Jaké měřičí přístroje od firmy ORBIT MERRET používáte? .....

.....


O jaké měřičí přístroje firmy ORBIT MERRET máte zájem? .....

.....

Který typ přístroje Vám chybí v naší nabídce? .....

.....





**Výrobek:** MT 620FM

**Typ:** .....

**Výrobní číslo:** .....

**Datum prodeje:** .....

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 12 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.  
Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle  
návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým požkozením
- dopravou
- zásahem nepovolené osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.




© ORBIT MERRET - 4/99

ORBIT MERRET, spols r.o.  
Vodňanská 675/30  
198 00 Praha 9

tel: 02 - 8191 7086  
fax: 02 - 8191 7087  
E-mail: orbit@merret.cz  
<http://www.orbit.merret.cz>


## Rozměry a montáž přístroje



1. Popis přístroje .....	4
2. Připojení .....	5
3. Nastavení a ovládání .....	6
Povolení přístupu .....	7
Kalibrační konstanta .....	7
Limita .....	7
Heslo .....	8
Filtrační konstanta .....	8
Desetinná tečka .....	8
Jas .....	8
4. Vstupní část - nastavení .....	9
5. Programovací schema .....	10
6. Chybové hlášení .....	11
7. Technická data .....	12
8. Rozměry a upevnění přístroje .....	14
9. Záruční list .....	15



## Popis přístroje



### POPIS

Model MT 620FM je 6 místný panelový měřič frekvence.

Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Přístroj je standardně vybaven kalibračním koeficientem, filtrováním konstantou a zálohováním dat.

Filtrování konstanta zvyšuje odolnost proti náhodným rušivým impulsum. Při konstantě nastavené na nulu, přístroj čítá do maximálního vstupního kmitočtu s minimální odolností proti rušení. Filtrační konstanta je nastavitevná v rozsahu 0,1...60 ms a určuje nejkratší dobu trvání impulsu, aby byl započítán. Tím je samozřejmě snížen vstupní kmitočet. Při nastavené max. konstantě t.j. 60 ms je maximální kmitočet cca 8 Hz.

### OVLÁDÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá dvěma tlačítka umístěnými pod předním panelem. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou uložena v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Přístup do programových kroků lze zablokovat.

Časovou základnu lze měnit (0,25 s/2,5 s) propíjkou na vstupním konektoru (svorky 1 a 3).

### ROZŠÍŘENÍ

**Komparátor** je určený pro hlídání jedné mezní hodnoty s releovým výstupem. Dosažení a překročení nastavené meze je signalizováno sepnutím příslušného relé a blikající desetičímnou tečkou u poslední číslice.

## Technická data

### Měřicí rozsah

Vstup:	-na kontakt, senzory NPN -senzory NPN Vstupní frekvence:	$\log 0 < 1V, \log 1 > 4 - 24V$ $\log 0 < 1V, \log 1 > 4 - 24V$ $< 7\text{ kHz}$
--------	--	--

Vstup NPN na PNP (nebo obráceně) lze změnit pomocí propojek na vstupní desce.

### Zobrazení

Dispěj:	999999, intenzivní červené nebo zelené LED, výška číslic 9,1 mm
Jos:	nastavitelná - v programovacím módu
Desetinná tečka:	plovoucí, nastavitelná - v programovacím módu

### Přesnost přístroje

TK:	$25\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$
Kalibrační koef.:	0,0001...9999
Filtrování konstanta:	0,60 ms, s krokem 100 $\mu\text{s}$
Časová základna:	0,25 s (s propojkou na vstupním konektoru 2,5 s)
Watch-dog:	reset po 1,2 s
Zálohování dat:	3 V lithiumový článek, min. 5 let
Kalibrace:	při $25^{\circ}\text{C}$ a 60 % r. v.

### Komparátor

Limita:	0...999999
Výstup:	relé se spínacím kontaktem (1 A/230VAC)

### Napájení

7 ~ 12 VDC/max. 250 mA

### Připojení

konektorová svorkovnice, průřez vodiče do 1 mm<sup>2</sup>


### Mechanické vlastnosti

Materiál:	Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry:	72 x 24 x 75 mm
Otvor do panelu:	68 x 22,5 mm

### Provozní podmínky

Pracovní teplota:	$0^{\circ} \sim 50^{\circ}\text{C}$
Skladovací teplota:	$-10^{\circ} \sim 85^{\circ}\text{C}$
Krytí:	IP40 - čelní panel

Univerzální heslo je 111111.



## Nastavení a ovládání

V následujícím popisu jsou uvedeny všechny funkce a ovládání měřiče frekvence MT 620FM. Přístup do programovacích kroků je závislý na Vaši objednávce. Nastavení a ovládání přístroje se provádí dvěma tlačítka umístěnými pod předním panelem, jejichž pomocí je možno listovat v ovládacím programu a nastavovat požadované hodnoty.



Tlačítko SET  
Tlačítko SEL

### FUNKCE TLAČÍTEK V PROGRAMOVACÍM MÓDU

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>SEL</b>     | - krovkání v programovacím módu                                     |
|                | - v aktivním režimu je použito na posunování přes jednu dekádu      |
| <b>SET</b>     | - v aktivním režimu je použito na nastavování čísla na jedné dekádě |
| <b>SEL+SET</b> | - potvrzení nastavené hodnoty                                       |


Při prodlevě delší než 40 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu.

### PROGRAMOVACÍ MÓDY

<b>PRISTUP</b>	Nastavení hesla pro přístup do nastavovacího režimu
<b>CONST</b>	Nastavení kalibrační konstanty
<b>LIMIT</b>	Nastavení limity
<b>DELTAF</b>	Nastavení filtrační konstanty
<b>DESTEC</b>	Nastavení desetinné tečky
<b>HESLO</b>	Nastavení nového přístupového hesla
<b>JAS</b>	Nastavení jasu displeje

Display	Závada	Odešterování závady
-ERR0-	počet impulsů nebo jejich součin s kalibrační konstantou je mimo měřicí rozsah	změňte kalibrační konstantu, vynulujte přístroj
-ERR1-	počet impulsů vynásobený kalibrační konstantou má více jak 6 čísel	zkontrolujte kalibrační konstantu a umístění desetinné tečky
-ERR2-	špatné přístupové heslo do nastavovacího módu	zadejte správné přístupové heslo
-ERR3-	vstupní kmitočet je nad hranicí filtrační konstanty	zmenšete filtrační konstantu

## Programovací schema



### PROGRAMOVÁNÍ

<b>SEL</b>	Vstup do programovacího módu, výběr programovacího módu
<b>SET+SEL</b>	Potvrzení nastavení v programovacím kroku
<b>SET+SEL (2x)</b>	Potvrzení a ukončení programování

Sejměte přední rámeček a vyndejte plexisklo.

Zmačkněte tlačítka **SEL** na displeji se objeví nápis **PRIST**, který se bude ve 1 s intervalech střídat s hodnotou **009999**. Tlačítkem **SET** můžete nastavovat hodnotu na jednotlivé dekády a tlačítkem **SEL** přecházet na dekády vyšší. Po nastavení správného přístupového hesla zmačkněte současně tlačítka **SEL+SET**, v případě správné nastavení se objeví střídání nápisů **PRIST** a **PWOL** (při chybě - **ERR2**). Potom můžete pokračovat ve výběru konfiguračních hodnot pomocí tlačítka **SEL**.

Při nastavení přístupového hesla **CONST** je přístup do programovacího režimu trvale přístupný.

### CONST

Po volbě tlačítka **SEL**, kdy se na displeji zobrazí nápis **CONST**, střídající se s hodnotou určující násobici konstantu zmačkněte tlačítko **SET** a nastavte požadovanou násobici konstanty. Tlačítkem **SET** můžete nastavovat hodnotu na jednotlivé dekády a tlačítkem **SEL** přecházet na dekády vyšší. Rozsah nastavení je 00000 až 59999, umístění desetinné tečky je libovolné u kterekoliv svítící čifry, její nastavení provedete po volbě nejvyšší dekády, kdy se rozblíží a Vý jí můžete tlačítkem **SET** umístit. Po nastavení násobici konstanty zmačkněte současně tlačítka **SEL+SET**. Potvrzenou hodnotu můžeme zkontrolovat v režimu střídání nastavené hodnoty s nápisem **CONST**, do kterého se dostaneme.

Funkci kalibrační konstanty můžete vyřadit z nabídky (je rovna 1) osazením zkratovací propojky **J4**.

### LIMIT

Nastavení limitní hodnoty probíhá obdobně v režimu střídání nápisu **LIMIT** s limitní hodnotou. Limitní hodnota určuje stav na displeji čítače bez uvažování desetinné tečky, při které má být sepnuto nebo rozepnuto (propojka **J7**) relé. Tlačítkem **SET** můžete nastavovat hodnotu na jednotlivé dekády a tlačítkem **SEL** přecházet na dekády vyšší. Po nastavení limity zmačkněte současně tlačítka **SEL+SET**. Potvrzenou hodnotu můžeme zkontrolovat v režimu střídání nastavené hodnoty s nápisem **LIMIT**, do kterého se dostaneme.

Funkci limity můžete vyřadit z nabídky osazením zkratovací propojky **J5**.



## HESLO

Nastavení hesla začíná v režimu střídání nápisu **HESLO** se starou hodnotou hesla. Je-li střídán nápis heslo s hodnotou 009999, svědčí to o tom, že není povolen přístup ke změně jakéhokoliv parametru. Heslo bude zobrazováno pouze, je-li přístup povolen tří, bylo-li zadáno v režimu přístupu platné heslo. Z nastaveného hesla se ukládají pouze spodní čtyři hodnoty, při kontrole hesla je však kontrolováno všechny 6 cifer, z nichž nejvyšší dvě musí být nulové. Tlačítkem **SET** můžete nastavovat hodnotu na jednotlivé dekády a tlačítkem **SEL** přecházet na dekády vyšší. Po nastavení správného přístupového hesla zmačkněte současně tlačítka **SEL+SET**.

Při nastavení přístupového hesla **009999** je přístup do programovacího režimu trvale přístupný.

## DELTA

Nastavení filtrační konstanty probíhá obdobně v režimu střídání nápisu **DELTA** s nastavenou hodnotou. Filtrační konstanta zvyšuje odolnost proti náhodným rušivým impulsům. Je nastavitelná v rozsahu 0,1 ms až 59,9 ms a určuje nejkratší dobu impulu k tomu, aby byl započítán. Délka druhé polarity signálu není dôležitá, pouze musí být větší než 2 µs. Prodloužování filtrační konstanty lze odstranit zámkyní při spinání kontaktů, zároveň však je snížován maximální vstupní kmitočet. Tlačítkem **SET** můžete nastavovat hodnotu na jednotlivé dekády a tlačítkem **SEL** přecházet na dekády vyšší. Po nastavení zmačkněte současně tlačítka **SEL+SET**. Potvrzenou hodnotu můžeme zkontrolovat v režimu střídání nastavené hodnoty s nápisem **DELTA**, do kterého se dostaneme.

Funkci filtrační konstanty můžete výřadit (je rovna 0) z nabídky osazením zkratovací propojky J6.

## DESTEC

Posledním nastavením je umístění desetičinné tečky na displeji přístroje. Do tohoto režimu se dostanete při střídání nápisu **DESTEC** s nápisem **uuuuuu** s nebo bez desetičinné tečky. Zmačknutím tlačítka **SET** přejedete do nastavovacího režimu, při kterém lze bližejší desetičinnou tečku umístit u kterékoliv číslice nebo ji nechat schovanou. Po nastavení zmačkněte současně tlačítka **SEL+SET**. Vazba nastavené desetičinné tečky na displeji je v souladu s jejím umístěním u násobici konstanty, pouze limitní hodnota je chápána tak, jako by zobrazovaná hodnota na displeji ve skutečnosti žádnou desetičinnou tečku neměla. Desetičinná tečka je plovoucí, tzn. že při zaplnění displeje reálnými čísly se posouvá vpravo.

## JAS

V kroku nastavení jasu je možné vybrat intenzitu v rozsahu 1...8. Tlačítkem **SET** můžete nastavovat hodnotu jasu, kterou potvrďte současným zmačknutím tlačítka **SEL+SET**.

Současným zmačknutím tlačítka **SEL+SET** uložíte všechna nastavení a vrátíte se zpět do čítacího režimu.

Pro jednodušší odsluhu je možné některé funkce vypnout (nejsou nabízeny v programovacím módu) zkratovacími propojkami na základní desce přístroje.

### Nastavení zkratovacích propojek

1. Sundejte přední rámeček, vyjměteplexisklo a vysuňte přístroj
2. Podle potřeby změňte nastavení propojek a zadejte přístroj zpět do krabičky

Všechna nastavení provádějte při **VYPNUTÉM** přístroji.

### Význam propojek

J1	typ vstupu - NPN, kontakt (A)/PNP (B)
J2	polarita vstupu, úroveň platné pro zapoždění - log.0 (A)/log.1 (B)
J3	s propojkou je baterie zapnuta (při dešifrování skladování je vhodné baterii vypnout)
J4	s propojkou je násobicí konstanta vypnutá (nastavená na 1)
J5	s propojkou je limita vypnutá
J6	s propojkou je filtrační konstanta vypnutá (bez omezení vstupu)
J7	inverze spinání relétku - bez propojky spiná při dosažení a překročení nastavené hodnoty

