
## OMC 8081-12DI.24DOC

## 12х ЦИФРОВОЙ ВХОД + 24х ОС-РМР



### ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ

Всегда подключайте модули с выключенным напряжением питания.

- 1. Подключите модуль ОМС 8081-12DI.24DOC к основному модулю при помощи приложенного кабеля (коннекторы подключения находятся всегда на верхней стороне резинового круглого колпачка)
- 2. Включите питание целого состава
- 3. Настройте адреса ново подключенного модуля (см. настройку Edit modules)
- 4. Выключите питание целого состава

#### ВХОД В МЕНЮ ОМС 8000

Вход в меню прибора возможен двумя способами:

- 1. Нажатием **ОК** во время изображения экрана подключенных модулей и его поддержкой на протяжении изображения этого экрана. ОК можно нажать уже в моменте старта
- 2. З секунды долгим нажатием клавишей **UP** и **DOWN** (стрелки вверх, вниз) если не включена программа ПЛК (LED RUN не жарит). Только в случае этого старта меню позволяется пункт Start (Старт).

orbit merret	<b>OMC 8000</b> 192. 168. 1. 48 12. 04. 16 14:22:45
Language	English
Password	***
Quick start	No
Block debug	No
Autorecovery	Yes
RTC	
Display	
Edit modules	
Reread modules	
Ethernet	

#### НАСТРОЙКА АДАПРТИРОВАТЬ МОДУЛИ

Этот пункт меню позволяет зачислить адресы подключенным модулям. Если никакой модуль не подключен, покажется праздный экран.

Изменения, внесенные в этой настройке, сделаны с немедленным вступлением в силу. Шаг назад **ESC** их не нарушает.

Кнопками **UP/DOWN** наберется модуль к зачислению. На избранном модуле мерцает LED **RUN**.

Нажатием ОК активизируется избранный модуль к зачислению – изобразится инверсионно.

Кнопками **UP/DOWN** модуль зачислится на желаемую позицию в списке. Кнопкой ОК деактивируете выделение избранного модуля.

**ESC** окончит зачисление.

	orbit merret	<b>OMC 8000</b> 192. 168. 1. 48 12. 04. 16 14:23:14
1	8081. 24D0C	120160313012
2	8100. SM	120160409024
3	8100. SM	120160409025
4	8100. SM	120160409026

#### НАСТРОЙКА ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ МОДУЛИ

Перезагрузит таблицу модулей и снова ее загрузит. Остальное как у предыдущего.















## OMC 8081-12DI.24DOC

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### цифровые входы

Количество	12
Диапазон	10250 V AC/DC
Уровень - Log. О	< 1,5 V
Уровень - Log. 1	> 12 V
Макс. ток	2,5 mA
Скорость отклика	типично 4 мсек
LED сигнализация	да

#### цифровые выходы

Тип	цифровой
Функция	ON/OFF, PWM (10 kHz)
Выход	24х откр. коллектор(OC-PNP) с защитой от короткого замыкания и перегрузки (1230 VDC/700 mA, макс. 21 W)
Скорость отклика	1 мсек
LED сигнализация	да

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА

TC	50 ppm/°C
Task	1 мсек
Внутренняя коммуникация	CANbus со скоростью 1 Mbit для расстояния модулей до 40 м
Watch-dog	сброс до 500 мсек
Калибровка	при 25°C и 40 % относ. влажности

Подача питания приборов не должна быть в близости входных сигналов низкого напряжения. Контакторы, двигатели с увеличенной входной мощностью и другие мощные элементы не должны быть близко к прибору. Провод к входу прибора (измеряемая величина) должен быть достаточно удален от всех линий передачи и от электроприборов. Наши

Провод к входу прибора (измеряемая величина) должен быть достаточно удален от всех линий передачи и от электроприборов. Наши приборы тестируются в соответствии со стандартами для использования в промышленных зонах, но тем не менее, мы рекомендуем вам следовать выше указанные принципы.

Чтобы гарантировать технические параметры приборов, необходимо подключить экранирование сигнальных проводов к земле шкафа!

#### ПИТАНИЕ

Питание	по линии
Ток для линии	макс. 300 mA

#### МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Материал	РА 66, негорючий UL 94 V-0, синий
Размеры	72 x 91 x 60 mm
Монтаж	на DIN рейку, ширина 35 мм

#### УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Подключение	клеммник, диаметр провода < 2,5 mm²
Рабочая темпер.	-20°60°C
Темпер. хранения	-20°85°C
Защита	IP20
Исполнение	класс безопасности I
Эл. безопасность	EN 61010-1, A2
Прочность изоляции	4 KVAC до 1 мин. между питанием и входом
Сопротивление изоляции	для степени загрязнения II, кат. измер. III. 300 V (СИ), 150 (ДИ)
эмс	EN 61326-1 (Промышленная область)
Сейсмич. способ.	IEC 980: 1993, cr.6

<sup>\*</sup> СИ - стандартная изоляция. ДИ - двойная изоляция

# **ОМС 8081-12DI.24DOС** ПОДКЛЮЧЕНИЕ





#### Полключение пифровых входов

